



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	16	08	2017	INFORME	01
CONTRATO	No.104-2017	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	29	06	2017		
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y BOMBEO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA ESP.						
PLAZO DE EJECUCION	1 MES	FECHA INICIO	17	07	2017	FECHA DE TERMINACION	16 08 2017
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$17.607.830) MCTE, INCLUIDO IMPUESTO DE LEY.						
NOMBRE CONTRATISTA	AGROSERVICIOS DEL SUMAPAZ SAS						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	OSCAR DARIO ACHURY GARZON- JEFE DIVISON PLANTAS DE TRATAMIENTO.						

El Interventor y/o Supervisor **Ingeniero OSCAR DARIO ACHURY GARZON** certifica e informa: que se dio cumplimiento al objeto contractual correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de julio 2017 al 16 de agosto de 2017 debido a que se verifico y recibió a satisfacción el servicio por concepto de "COMPRA DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y BOMBEO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P."

Por lo anterior manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente de la Cuenta de Cobro y/o factura N.º F1-20159, por valor de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$17.607.830) MCTE, INCLUIDO IMPUESTO DE LEY**. Según entrada almacén No. 3996 del día 15 de agosto del 2017.

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total Incluido IVA (19%)
1	Hidrolavadora <ul style="list-style-type: none"> • Presión de la bomba 170 / 2465 bar/psi • Impacto de limpieza 4 kg/fuerza • Caudal de agua trabajo (l/h) 820 • Temperatura máxima entrada 60 °C • Bomba 3600RPM • Peso 36 kg • Potencia Consumida 4,4 / 5,9kW / hp • Voltaje/fases/corriente 220-440/3/60/12.8-7.5V/~A • Longitud cable 5m • Longitud de Pistola 1,5 m • La bomba del depósito de aceite con señalización del nivel de aceite y función de llenado y vaciado. • Carcasa fácil de abrir y extraer para tener acceso a la bomba. • Soportes con protecciones para la pistola pulverizadora. 	2	\$ 5.200.000	\$ 10.400.000



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 2 de 2

	<ul style="list-style-type: none"> • Ruedas para optimizar el transporte. • Asa de elevación de aluminio 			
2	Electrobomba de 25 Hp: <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación eléctrica • Velocidad: 3.600 RPM • Frecuencia: 60 Hz • Potencia: 25Hp • Voltaje: 220/440 • Fases: 3 • Tipo de bomba: Centrifuga • Acoplamiento: Monobloque • Cierre del Eje: Sello mecánico 1 1/2" • Temperatura máxima: 70°C • Succión: 3" • Descarga: 3" • Q. Máx (gpm): 297 • H. Máx (mca): 94 	1	\$ 4.699.310	\$ 4.699.310
3	Electrobomba de 2 Hp <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 2Hp • Alimentación: Eléctrica • Succión: 2" • Descarga: 2" • Material: plástico resistente a corrosión y abrasión. • Voltaje de Operación: 220V • Fases: 1F • Flujo óptimo: 400 l/min • Temperatura agua: 50°C 	2	\$ 1.254.260	\$ 2.508.520
TOTAL				\$ 17.607.830

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los dieciséis (16) días del mes de Agosto del año 2017.

FIRMAS

INTERVENTOR		SUPERVISOR	
Nombre:	N.A.	Nombre:	<i>Ulises Darío Lechury G.</i>
	N.A.		<i>[Signature]</i>
	Firma		Firma