



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	27	09	2017	INFORME	01
CONTRATO	No.152-2017	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	11	09	2017		
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P						
PLAZO DE EJECUCION	un (01) mes	FECHA INICIO	15	09	2017	FECHA DE TERMINACION	17 10 2017
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS (\$19.908.702) PESOS M/CTE incluido impuesto de ley						
NOMBRE CONTRATISTA	JOSE FERNANDO MANRIQUE CAMPOS-COMERCIALIZADORA FIAT ALLIS LTDA						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	DRA. HEIDI JOHANA TORRES GARCIA – Jefe División Administrativa						

El Interventor y/o Supervisor la doctora Dra. Heidi Johanna Torres García, Jefe de la División Administrativa, certifican e informan que el contrato N° 152 de 2017 suscrito el día 11 de septiembre de 2017, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E. S. P con NIT 890.680.053-6 y la empresa FIAT ALLIS LTDA con NIT.800.198.900-6, dando cumplimiento del objeto contractual, correspondiente al periodo comprendido desde el 15 al 25 de septiembre del 2017, según factura N° 11994 por un valor de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS (\$19.908.702) MCTE**, manifiesta que es procedente ordenar el pago al contratista ya que se ha efectuado la revisión de la entrega de las llantas para el parque automotor y dando entrada Almacén N° 4010 el día 27 de septiembre del año 2017 y a los documentos pertinentes por parte del supervisor del contrato evidenciándose que se cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual.

Se anexa cuadro con los productos entregados:

LLANTAS PARA MOTOCICLETAS

POSICION	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
DELANTERAS	1	Llanta 2,75 R 21	5
	2	Llanta 2,75 R 18	9
	3	Llanta 80/90 R 21	3
	4	Llanta 90/90 R 19	2
	5	Llanta 80/100 R18	3
TRASERAS	6	Llanta 3,00 R 18	4
	7	Llanta 3,50 R 16	7
	8	Llanta 110/80 R 18	3
	9	Llanta 4,10 R 18	3
	10	Llanta 110/90 R 17	2
	11	Llanta 90/90 R 18	3
TOTAL			44



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 2 de 2

LLANTAS RETROEXCAVADORA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Llanta 12,5/80-12 14 lonas	2
2	Llanta 19,5L-24 12 lonas	2
TOTAL		4

Dada en Fusagasugá a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de (2017).

FIRMAS

INTERVENTOR

SUPERVISOR

N/A

HEIDI JOHANA TORRES GARCIA
Jefe División Administrativa

Firma

Firma