

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	28	12	2017	INFORME	11
CONTRATO	N° 24-2017	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	09	02	2017		
OBJETO DEL CONTRATO	Apoyar a la supervisión para el mantenimiento de todo el parque automotor, máquina y del equipo a motor de EMSEFUSA E.S.P.						
PLAZO DE EJECUCION	Diez (10) meses y dieciséis (16) días	FECHA INICIO	13	02	2017	FECHA DE TERMINACION	28 12 2017
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL (\$15.860.000) MCTE IVA incluido y demás impuestos de ley. ADICIÓN N° 01: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$845.866) MCTE. VALOR TOTAL: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$16.705.866) MCTE IVA incluido y demás impuestos de ley						
NOMBRE CONTRATISTA	LUIS FERNANDO BERNAL ROMERO						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA Jefe de la División Administrativa						

El Interventor y/o Supervisor la Dra. **HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA** certifica e informa que el Contrato de prestación de servicios técnicos suscrito el nueve (09) de Febrero de 2017, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E. S. P con NIT 890.680.053-6 y el señor **LUIS FERNANDO BERNAL ROMERO**, identificado con número de C.C 79.645.739, verificado el cumplimiento del objeto contractual, según cuenta de cobro N° 11 periodo comprendido desde el 13 de diciembre al 28 de diciembre de 2017, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$845.866) MCTE por concepto de Apoyar, acompañar y asistir en todo lo que respecta a las actividades de mantenimiento en su ejecución, vigilancia, seguimiento, control y demás referentes a todo el parque automotor, maquinaria y del equipo a motor de EMSEFUSA ESP, manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a las actividades y a los documentos pertinentes por parte del supervisor del contrato evidenciándose que se viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES		
FECHA	PLACA	ACTIVIDADES
16 de diciembre de 2017	OFA-033	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó cambio de una bomba auxiliar del clutch Se realizó cambio de una manguera del clutch (Desvare en Subía)
17 de diciembre de 2017	SMB-681 SMB-682 THV-183 THV-342	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó tensión de frenos

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 2 de 2

	ODR-386	
	ODR-386	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó cambio de una cámara del freno de la pacha trasera izquierda
18 de diciembre de 2017	OFA-033	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó instalación de 10 tornillos que aseguran la caja de cambios
20 de diciembre de 2017	THV-183	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó desmonte de la base de filtro de aceite para corregir fuga Se realizó desmonte de manguera superior radiador para desmontar base del motor corrigiendo fuga Se realizó cambio de la manguera del tanque de lixiviados Se realizó cambio del registro del tanque de lixiviados Se realizaron soldaduras en la tolva Se realizó ajuste de terminales de dirección Se desmonto caja de dirección para revisar fuga de aceite Se realizo servicio de scanner Se realizó mantenimiento de sensores
	ODR-408	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó cambio de una manguera del lifter
21 de diciembre de 2017	RETROEXCAVADORA	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó reparación del arranque
22 de diciembre de 2017	ODR-416	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó cambio de un bombillo del stop trasero Se realizó cambio de un bombillo de direccional trasero
23 de diciembre de 2017	SMB-682	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó adaptación de un switch válvula de paso del freno de ahogo Se realizó cambio del flexible del exosto
24 de diciembre de 2017	SMB-681 SMB-682 THV-183 THV-342 ODR-386	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó tensión de frenos
26 de diciembre de 2017	ODR-386	<ul style="list-style-type: none"> Se realizo cambio de un bombillo de una exploradora Se realizó instalación de una exploradora Se realizó cambio de un stop trasero derecho Se realizó construcción del soporte del stop trasero derecho Se realizó cambio de un pasador de la barredora Se enderezo estribo trasero
	OFA-017	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó cambio del empaque enfriador del aceite Se realizó graduación del clutch

Dada en Fusagasugá a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de (2017).

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre: N/A	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
Firma	 Firma