	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 1 de 3


CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	18	12	2017	INFORME	7
CONTRATO	No. 82-2017	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	25	05	2017		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la división técnica de la empresa de servicios públicos Emserfusa E.S.P						
PLAZO DE EJECUCION	6 meses	FECHA INICIO	01	06	2017	FECHA DE TERMINACION	17 12 2017
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000) MCTE ADICION TRES MILLONES (\$3.000.000) MCTE VALOR TOTAL (\$ 9.000.000) MCTE						
NOMBRE CONTRATISTA	DIANA MARACELA MARTINEZ GONGORA						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX – JEFE DIVISION ALCANTARILLADO						

El Interventor y/o Supervisor Ing. JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX certifica e informa: Que el (la) Sra., Diana marcela Martínez Góngora con número de cedula o Nit.1069729850 de Fusagasugá (Cund), dio cumplimiento al objeto contractual correspondiente al periodo comprendido desde el 10 de diciembre al 18 de diciembre del 2017 y manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente de la Cuenta de Cobro N° 007 de fecha 18 de diciembre 2017, por valor de un TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$ 350.000), por concepto de prestación de servicios de apoyo Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la división técnica de la empresa de servicios públicos Emserfusa E.S.P y Alcantarillado, según informe de actividades anexo.

ACTIVIDADES

ALCANTARILLADO

- o Reunión con el ingeniero ALEJANDRO GRACIA cartógrafo de empresa con el fin de observar el ultimo diseño obtenido por parte de la EPC.
- o Este diseño arroja más de 140 predios con afectación, los cuales Se proceden a revisar detalladamente cada uno y ver el porqué de su afectación. esto con el fin de tener la menor cantidad de predios afectados y así mismo evitar gran cantidad de servidumbres.
- o Este ejercicio genera 90 predios de 160 afectados anteriormente de alcantarillado y de acueducto 16 en la depuración se reduce a 6 con afectación ya que los encargados de realizar el diseño de las redes, utilizan un ship predial antiguo el cual se ubica sobre vías públicas y asi incrementa la cantidad de servidumbres teniendo

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 2 de 3

- Luego de realizar la comparación del shp predial de chinauta con el diseño de la EPC, se procede a realizar nueva depuración de los predios en general con el fin de obtener una información exacta de la cantidad de predios afectados, localización y los respectivos datos de cada uno de los propietarios de los predios a visitar. Para socializar el proyecto y realizar el debido proceso de la firma del permiso de paso.
- De este estudio realizado al diseño surgen bastantes interrogantes por parte del área de cartografía de la empresa para los encargados del diseño del plan maestro acueducto y alcantarillado tales como:
- De este estudio realizado al diseño surgen bastantes interrogantes por parte del área de cartografía de la empresa tales como:

1. Observaciones requeridas a mejorar

N° predial 0100010805
 N° predial 0100010474
 Villa Diana
 Condominio Le mirage
 N° predial 0100010020686
 Tercer carril
 N° predial 00010001019000
 N° predial 000100010217000
 predio amira
 N° predial 0001 ,0002, 0801000
 Villa Nelly
 Paso TIVOLI
 N° predial 000100020233
 N° predial 000100010664
 N° predial 000100023236
 N° predial 000100020740



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 3 de 3

Los anteriores interrogantes son seleccionados con la necesidad de realizar una reunión con el consultor del diseño el señor PEDRO ESCOBAR, quien con su equipo de trabajo viene realizando el diseño de el PLAN MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Teniendo en cuenta lo anterior fue necesario informar a el JEFE de la División de Alcantarillado el INGENIERO JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX sobre la necesidad de realizar una reunión donde se pudieran socializar estos los interrogantes encontrados. Él solicita un informe por parte de la contratista DIANA MARTINEZ explicando lo encontrado para poder comentar en la EPC para dar conociendo a los encargados del diseño.

- o Finalmente se realiza la reunión con el consultor del diseño del PLAN MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO y su equipo de trabajo, se mencionan las distintas observaciones encontradas por el área de cartografía en cabeza del INGENIERO Y CARTOGRAFO ALEJANDRO GRACIA en el último diseño.

En atención al presente contrato se realizó informe de supervisión e interventoría, dando constancia que para el objeto prestación de servicios de apoyo a la gestión de la división técnica de servicios públicos Emserfusa E.P.S

La señorita Diana marcela Martínez Góngora con número de cedula 1.069.729.850 de Fusagasugá, se encuentra a paz y salvo con los avances de los productos solicitados, así mismo realizo entrega de los documentos y dotación con la cual se identifica como empleada de la Empresa.

Dada en Fusagasugá a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año (2017)

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre: N.A.	Nombre: JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX
Firma	Firma

